

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GLÓWNY INSPEKTORAT LOTNICTWA CYWILNEGO

REPUBLIC OF POLAND
GENERAL INSPECTORATE
OF CIVIL AVIATION

REPUBLIQUE DE POLOGNE
INSPECTORAT GENERAL
DE L'AVIATION CIVILE

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Tel. (4822) 630 15 10, Fax (4822) 630 15 18

Warszawa, dn. 19/07/2002

Warsaw, day/month/year

DYREKTYWA ZDATNOŚCI - AIRWORTHINESS DIRECTIVE
Nr SP -0080 -2002 -A

1. Przedmiot: Spadochrony typu: NINJA 85, NINJA 94, NINJA 102, NINJA 110

Product (wyrób / model, wyposażenie, numery - product name / model , appliances, numbers)

wyprodukowane przez firmę Parachutes de France

2. Numer Świadectwa Typu/Orzeczenia: GILC, UZ-BS 16/01

Type Certificate/Approval Number (Nazwa Nadzoru - Name of Authority)

3. Dotyczy: Zawieszenia użytkowania ww. spadochronów do odwołania

Subject (opis usterki, rysunek części - description of the problem, identification of part)

4. Przyczyna wydania: Przypadek częściowego złożenia się czaszy w niekorzystnych warunkach

Reason for the issuance of this AD (dla wyrobów importowanych przywołać AD Nadzoru Lotniczego kraju producenta - for imported products „as in AD ” point 6.)

atmosferycznych

5. Działania korygujące: Zawiesza się do odwołania użytkowanie ww. spadochronów (do czasu

Corrective action (dla wyrobów importowanych wpisać „jak w AD” pkt 6.- for imported products, „as in AD” point 6.)

opracowania przez firmę Parachutes de France Biuletynu Technicznego,
określającego ich zdatność)

6. Nazwa Władz Lotniczych wydających AD: -----

Name of Aviation Authority that issued AD (dot zagranicznych AD, podać Nr i datę wydania - for foreign „AD” give Number and date of issue).

7. Dokumentacja związana: Biuletyn Bezpieczeństwa No. 2/2002 z 12.07.2002 r.

Ref. publications (Biuletyn Obowiązkowy - Mandatory Bulletin)

Niniejsza Dyrektywa obowiązuje z dniem : 22/07/2002

Effectivity date of this AD: (day/month/year)

Zygmunt MAZAN

Główny Inspektor IKCSP

Chief Inspector of Civil Aircraft Inspection Board

GLÓWNY INSPEKTORAT LOTNICTWA CYWILNEGO
INSPEKTORAT KONTROLI CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Tel. (4822) 630 15 10, Fax (4822) 630 15 18

Warszawa, dn. 19.07.2002

GLC-T1-080/2002/AD

Według rozdzielnika

Dotyczy : Wydania przez GILC Dyrektywy Zdatności

Z dniem **22.07.2002** zatwierdzam i wprowadzam jako obowiązującą


Dyrektywę Zdatności Nr SP-0080-2002-A z dnia 19.07.2002 r.

Dyrektywa Zdatności dotyczy : Spadochrony typu: NINJA 85, NINJA 94, NINJA 102, NINJA 110
(samolotu, śmigłowca, silnika, śmigła, wyposażenia)

Przyczyna wprowadzenia Dyrektywy Zdatności : Zawieszenie użytkowania ww. spadochronów do odwołania

Załączniki : Biuletyn Bezpieczeństwa Parachutes de France No. 2/2002 z 12.07.2002 r.

GLÓWNY INSPEKTOR IKCSP


mgr inż. Zygmunt Mazan

Rozdzielnik:

Użytkownicy sprzętu:

1. AEROKLUB POLSKI, ul. Krakowskie Przedmieście 55,
00-071 Warszawa
2. Dariusz BANASZKIEWICZ Fax nr 023 69 12 320
3. Bartek STASKIEWICZ, ul. Konopnickiej 3/6,
65-407 Zielona Góra
4. Sławomir DONIECKI, ul. Sonaty 7 m. 522, 02-744 Warszawa

Komórki organizacyjne GILC:

- Okręg III – XIX IKCSP
- T-2

<u>PARACHUTES DE FRANCE SA</u> 2 rue Denis Papin Jouy le Moutier 95031 Cergy Pontoise	SAFETY BULLETIN LEVEL MANDATORY Tél 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17	N°2/2002 Date: 12/07/02 Pages 1/2
--	---	---

CONCERNED EQUIPEMENTS:

NINJA MAIN CANOPIES
ALL SIZES
85 Ft² - 94 Ft² - 102 Ft² - 110 Ft²

RECORDED INCIDENT:

Partial closing of canopy in turbulent atmospheric conditions

TECHNICAL ANALYSIS:

Analysis in progress

SAFETY MEASURE
MANDATORY

All concerned equipments must be grounded
until issue and application of a Parachutes de France Technical Bulletin
which will provide technical instructions for airworthiness
of concerned equipments