

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GLÓWNY INSPEKTORAT LOTNICTWA CYWILNEGO

REPUBLIC OF POLAND
GENERAL INSPECTORATE
OF CIVIL AVIATION

REPUBLIQUE DE POLOGNE
INSPECTORAT GENERAL
DE L'AVIATION CIVILE

ul. Chalubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Tel.(4822) 630 15 10, Fax (4822) 630 15 18;

Warszawa, dn. 29/08/2002

Warsaw, day/month/year

DYREKTYWA ZDATNOŚCI - AIRWORTHINESS DIRECTIVE
Nr SP -0093 -2002 -A

1. **Przedmiot:** Spadochrony typu Sabre-210 skompletowane z uprzężą/pokrowcami typu Javelin
Product (wyrób / model, wyposażenie, numery - product name / model , appliances, numbers)
 2. **Numer Świadectwa Typu /Orzeczenia:** GILC,
Type Certificate/Approval Number (Nazwa Nadzoru - Name of Authority)
 3. **Dotyczy:** Zawieszenia użytkowania
Subject (opis usterki, rysunek części - description of the problem, identification of part)
 4. **Przyczyna wydania:** Przypadek zerwania taśmy nośnej
Reason for the issuance of this AD (dla wyrobów importowanych przywołać AD Nadzoru Lotniczego kraju producenta - for imported products „ as in AD ” point 6.)
 5. **Działania korygujące:** Natychmiast wstrzymać użytkowanie spadochronów podanego
Corrective action (dla wyrobów importowanych wpisać „ jak w AD ” pkt 6.- for imported products, „ as in AD ” point 6.)
w punkcie 1 niniejszej Dyrektywy Zdatowności typu. Dalszy sposób postępowania zostanie podany oddzielną Dyrektywą Zdatowności.
 6. **Nazwa Władz Lotniczych wydających AD:** -----
Name of Aviation Authority that issued AD (dot zagranicznych AD, podać Nr i datę wydania - for foreign „AD” give Number and date of issue).
 7. **Dokumentacja związana:** Nie występuje
Ref. publications (Biuletyn Obowiązkowy - Mandatory Bulletin)
- Niniejsza Dyrektywa Obowiązuje z dniem : 29/08/2002**
Effectivity date of this AD: (day/month/year)

Zygmunt MAZAN

Główny Inspektor IKCSP
Chief Inspector of Civil Aircraft Inspection Board

GŁÓWNY INSPEKTORAT LOTNICTWA CYWILNEGO
INSPEKTORAT KONTROLI CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
ul. Chałubińskiego, 00-928 Warszawa, Tel. (4822) 630 15 10, Fax (4822) 630 15 18

Warszawa, dn. 29.08.2002

GLC-T1-093/2002/AD

Według rozdzielnika

Dotyczy: Wydania przez GILC Dyrektywy Zdatności

Z dniem **29.08.2002 r.** zatwierdzam i wprowadzam jako obowiązującą

Dyrektywę Zdatności Nr SP-093-2002-A z dnia 29.08.2002 r.

Dyrektywa Zdatności dotyczy: Zawieszenia użytkowania spadochronów typu Sabre-210
skompletowanych z uprzężą/pokrowcem typu Javelin

Przyczyna wprowadzenia Dyrektywy Zdatności: Zerwanie taśmy nośnej podczas skoków
spadochronowych w CSS AP w Nowym Targu.

Załączniki: Dyrektywa Zdatności AD Nr SP-093-2002-A

GŁÓWNY INSPEKTOR IKCSP


mgr inż. Zygmunt Mazan

Rozdzielnik:

Użytkownicy sprzętu: 1. Aeroklub Polski, ul. Krakowskie Przedmieście, 00-071 Warszawa
2. Komórki organizacyjne GILC: - Okręgi III ÷ XIX IKCSP
- T-2

UWAGA: Okręgi IKCSP powiadomią Aerokluby Regionalne oraz wszystkich znanych sobie
Użytkowników sprzętu, objętego niniejszą Dyrektywą Zdatności, o jej treści.