

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁÓWNY INSPEKTORAT LOTNICTWA CYWILNEGO

REPUBLIC OF POLAND
GENERAL INSPECTORATE
OF CIVIL AVIATION

REPUBLIQUE DE POLOGNE INSPEC-
TORAT GENERAL
DE L'AVIATION CIVILE

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Tel.(4822) 630 15 10, Fax (4822) 630 15 18;

Warszawa, dn. 04/09/2002

Warsaw, day/month/year

DYREKTYWA ZDATNOŚCI - AIRWORTHINESS DIRECTIVE
Nr SP -0099 -2002 -A

1. Przedmiot: Spadochrony skompletowane z uprzężą/pokrowcami typu Javelin

Product (wyrób / model, wyposażenie, numery - product name / model , appliances, numbers)
i taśmami nośnymi "Mini"

2. Numer Świadectwa Typu /Orzeczenia: GILC,

Type Certificate/Approval Number (Nazwa Nadzoru - Name of Authority)

3. Dotyczy: Zawieszenia użytkowania – zastępuje Dyrektywę Nr SP-0093-2002-A

Subject (opis usterki, rysunek części - description of the problem, identification of part)

4. Przyczyna wydania: Przypadek zerwania taśmy nośnej

Reason for the issuance of this AD (dla wyrobów importowanych przywołać AD Nadzoru Lotniczego kraju producenta-
for imported products „ as in AD ” point 6.)

5. Działania korygujące: Natychmiast wstrzymać użytkowanie spadochronów podanego

Corrective action (dla wyrobów importowanych wpisać „jak w AD” pkt 6.- for imported products, „ as in AD” point 6.)
w punkcie 1 niniejszej Dyrektywy Zdatości typu. Dalszy sposób
postępowania zostanie podany oddzielną Dyrektywą Zdatości.

6. Nazwa Władz Lotniczych wydających AD: -----

Name of Aviation Authority that issued AD (dot zagranicznych AD, podać Nr i datę wydania - for foreign „AD”
give Number and date of issue).

7. Dokumentacja związana: Nie występuje

Ref. publications (Biuletyn Obowiązkowy - Mandatory Bulletin)

Niniejsza Dyrektywa Obowiązuje z dniem : 04/09/2002

Effectivity date of this AD: (day/month/year)

Zygmunt MAZAN

z up. 
Główny Inspektor IKCSP
Chief Inspector of Civil Aircraft Inspection Board

GŁÓWNY INSPEKTORAT LOTNICTWA CYWILNEGO
INSPEKTORAT KONTROLI CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
ul. Chałubińskiego, 00-928 Warszawa, Tel. (4822) 630 15 10, Fax (4822) 630 15 18

Warszawa, dn. 04.09.2002 r.

GLC-T1-099/2002/AD

Według rozdzielnika

Dotyczy: Wydania przez GILC Dyrektywy Zdatności

Z dniem **04.09.2002 r.** zatwierdzam i wprowadzam jako obowiązującą

Dyrektywę Zdatności Nr SP-0099-2002-A z dnia 04.09.2002 r.

Dyrektywa Zdatności dotyczy: Zawieszenia użytkowania - zastępuje Dyrektywę Nr SP-0093-2002-A

Przyczyna wprowadzenia Dyrektywy Zdatności: Zerwanie taśmy nośnej podczas skoków spadochronowych w CSS AP w Nowym Targu.

Załączniki: Dyrektywa Zdatności AD Nr SP-0099-2002-A

GŁÓWNY INSPEKTOR IKCSP

z up. 
mgr inż. Zygmunt Mazan

Rozdzielnik :

Użytkownicy sprzętu: - Aeroklub Polski, ul. Krakowskie Przedmieście 55, 00-071 Warszawa
Komórki organizacyjne GILC: - Okręgi III ÷ XIX IKCSP
- T-2

UWAGA: Okręgi IKCSP powiadomią Aerokluby Regionalne oraz wszystkich znanych sobie Użytkowników sprzętu, objętego niniejszą Dyrektywą Zdatności, o jej treści.